

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2021/3/31	MAKE	HITACHI	MODEL	ZX135USK
SERIAL	HCM1SD00T00070072			STAMP	HCM1SD00T00070072
HR METER	12927	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / <input checked="" type="radio"/> CAB <input type="radio"/> ROPS CNP / CNP / NONE	SHOE		500G W/PADS	

ENGINE : MODEL		4BG1	S/N	917264
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Blow-By	OK · <input checked="" type="radio"/> Attn	あり MIDDLE		
Sound	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Oil	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Exhaust Color	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
US EPA	<input checked="" type="radio"/> YES · NO			
MAIN PUMP				
Sound	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Power	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
COOLING SYSTEM				
Radiator	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Oil Cooler	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
OPERATING SYSTEM				
Swing	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Travel	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
INTERIOR				
Operator's Seat	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn	破れあり TORN		
Inside Cover	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Glasses	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
AirCon	<input checked="" type="radio"/> A/C · H/C · H only · C only · None			
BOOM / ARM / BKT				
Boom	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
Boom Cylinder	OK · <input checked="" type="radio"/> Attn	両側油漏れ跡あり BOTH CYLINDERS: OIL LEAKING		
Arm	OK · <input checked="" type="radio"/> Attn	ピンガタあり PIN: LOOSE		
Arm Cylinder	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
BKT	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
BKT Cylinder	<input checked="" type="radio"/> OK · Attn			
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照				
COMMENT				
シューパッド剥がれ、亀裂多数あり SOME RUBBER PADS: PEELED OFF, CRACKED				
右シュー付着物あり RIGHT TRACK: SOME MATERIAL STAINS				
BKT	STD / SLOPE / NARROW	<input checked="" type="radio"/> SKELETON	OTHER ()	
Lever	LONG · <input checked="" type="radio"/> WRIST			
Multi	<input checked="" type="radio"/> MULTI · 2 · NO			
ARM-CRANE	YES · <input checked="" type="radio"/> NO			
BLADE	YES · <input checked="" type="radio"/> NO			
OFFSET	YES · <input checked="" type="radio"/> NO			
OFFSET Cylinder	OK · Attn			
Piping	<input checked="" type="radio"/> YES · NO	Breaker only	<input checked="" type="radio"/> Multi	5
COMMENT				
配管両側油漏れ小 PIPING: OIL LEAKING				
CAB外側ドアノブ破損あり HANDLE OF OUTSIDE OF DOOR: BROKEN				
ヒューズボックスカバー欠 FUSE BOX COVER: MISSING				
右側Fサイドカバー横作業灯不点灯				
WORKING LAMP ON FRONT RIGHT BODY: UNABLE TO LIGHT ON				
右サイドカバーへこみあり RIGHT SIDE COVER: A LITTLE DEFORMED				

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。