## INSPECTION SHEET 検品書 CRAWLER CRANE クローラクレーン

				OI V WILL	-11 010 111	- /- //				
INSPECTIO	N DATE	2024/3/	/12	MAKE		HITACHI		MODEL	SCX700-2	
SERIAL No.	SERIAL No. PLATE: HCM24X00C00000117					STAMP		NOT FOUND		
HR METER	68	31 H	R	SHOE	76	0G FLAT		YEAR		YR
ENGINE: MODEL S/N						INTERIOR See Photos. 写真参照				
Oil leakage FAIR ·(Attn) *1						Operator's Seat FAIR Attn 破れあり TORN				
Blow-By	FAIR · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE					Inside Cover FAIR Attn 腐食あり CORRODED				
Sound	FAIR · Attn					Glasses	FAIR).	Attn		
Oil	FAIR Attn	エレメント油漏れ	iあり OI	L FILTER: OI	L LEAKING	AirCon	A/C	)• H/C	- H only - C only -	None
Exhaust Color FAIR · Attn						UNDERCARRIAGE: See Photos. 写真参照				
OPERATION PUMP						RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)				
Sound	ound FAIR · Attn					COMMENT				
Oil leakage	FAIR · Attn	ttn				全体的にリペイントあり OVERALL REPAINTED				
Power	FAIR · Attn					サイドミラー割	れあり	LEFT OUT	TER REAR-VIEW MIRROR: E	3ROKEN
COOLING SYSTEM						WEIGHT 3				
Radiator	FAIR · Attn					ноок		70t, 20t, B	ALL, ANOTHER BALL(4	t?)
Oil Cooler	FAIR · Attn					LIFTER		YES · NO		
OPERATING SYSTEM						COMMENT				
Computer	OK). NG					ブームジョイン	トピン	12本あり W	/12 PIECES OF BOOM JOIN	IT PINS
Swing	FAIR · Attn					ガントリーフ	レーム	」固着あり	GANTRY FRAME: STU	ЭK
Travel	FAIR · Attn					ブーム全体に	腐食あ	5り BOOM	S: CORRODED	
воом						E/Gルーム内腐食あり INSIDE OF ENGINE ROOM: CORRODED				
MAIN B	ООМ	TOP, BOTTOM, $9m \times 1$ , $6m \times 3$ , $3m \times 1$				*1 ヘッド付近油漏れあり AROUND HEAD COVER: OIL LEAKING				
BOOM TOTAL		39m				@NARITA YARD				
						воом: тор	, во	ΓΤΟΜ, 3m	× 1, 70t HOOK	
TOP SHEAVE	YES) · NO					@SAKURA Y	′ARD			
JIB	3					BOOM: 9m × 1, 6m × 3				
						HOOK: 20t,	BALL	, ANOTHE	R BALL(4t?)	
TOW	ER					小物一式(各木-	ース劣化	上あり) A SET	Γ OF PARTS (HOSES: DETERIO	RATED)

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine. この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)