

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/1/26	MAKE	CAT	MODEL	320E
SERIAL	CAT0320EVSXE00821		STAMP	CAT0320EVSXE00821	
HR METER	10694 / 10705		HR	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	790G	

ENGINE : MODEL		C6.6	S/N	C8N16100
Oil leakage	(FAIR) · Attn			
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE		
Sound	(FAIR) · Attn			
Oil	(FAIR) · Attn			
Exhaust Color	(FAIR) · Attn			
US EPA	(YES) · NO			
MAIN PUMP				
Sound	(FAIR) · Attn			
Oil leakage	(FAIR) · Attn			
Power	(FAIR) · Attn			
COOLING SYSTEM				
Radiator	(FAIR) · Attn			
Oil Cooler	(FAIR) · Attn			
OPERATING SYSTEM				
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE		
Travel	(FAIR) · Attn	HI/LO切替え不良 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION		
INTERIOR See Photos. 写真参照				
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY			
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり TORN		
Glasses	(FAIR) · Attn			
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None			
BOOM / ARM / BKT				
Boom	(FAIR) · Attn			
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn			
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE		
Arm Cylinder	FAIR · (Attn)	油漏れ小 OIL LEAKING		
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE		
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn			

UNDERCARRIAGE :		See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2	
COMMENT			
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER()		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	MULTI · 2 · (NO)		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi	
COMMENT			
旋回モーター周りホース破れあり			
SOME HOSE AROUND SWING MOTOR: DAMAGED			
リペイントあり REPAINTED			
バックカメラ不良 BACK MONITOR: MALFUNCTION			
！マーク(点検が必要)表示あり "SERVICE REQUIRED" DISPLAY			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。