

INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/8/7	MAKE	KOMATSU	MODEL	D60P-11
SERIAL	51471	STAMP	D60P11-51471		
HR METER	7535	HR	SHOE	950LGP	YEAR YR
BLADE	STRAIGHT (ST/TILT) PAT / ANGLE / OTHER	CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">ENGINE : MODEL</td> <td>S/N</td> </tr> <tr> <td>Oil leakage</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blow-By</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td>A LITTLE · MIDDLE · SEVERE</td> </tr> <tr> <td>Sound</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oil</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exhaust Color</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>US EPA</td> <td>YES · (NO)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPERATION PUMP</td> </tr> <tr> <td>Sound</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oil leakage</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">COOLING SYSTEM</td> </tr> <tr> <td>Radiator</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oil Cooler</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TRANSMISSION & TRAVEL</td> </tr> <tr> <td>T/M TYPE</td> <td>PS · (DD)</td> <td>DIFF. STEERING YES · (NO)</td> </tr> <tr> <td>Transmission</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Travel</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">INTERIOR See Photos. 写真参照</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR COND.</td> <td>CLEAN · (FAIR) · DIRTY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operator's Seat</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Glasses</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AirCon</td> <td>A/C · (H/C) · H only · C only · None</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">BLADE & CYLINDERS</td> </tr> <tr> <td>BLADE</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CYLD.(R)</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td>ホースひび割れあり HOSES: CRACKED</td> </tr> <tr> <td>CYLD.(L)</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td>ホースひび割れあり HOSES: CRACKED</td> </tr> <tr> <td>TILT CYLD</td> <td>(FAIR) · Attn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANGLE CYLD</td> <td>FAIR · Attn</td> <td></td> </tr> </table>	ENGINE : MODEL		S/N	Oil leakage	(FAIR) · Attn		Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Sound	(FAIR) · Attn		Oil	(FAIR) · Attn		Exhaust Color	(FAIR) · Attn		US EPA	YES · (NO)		OPERATION PUMP			Sound	(FAIR) · Attn		Oil leakage	(FAIR) · Attn		Power	(FAIR) · Attn		COOLING SYSTEM			Radiator	(FAIR) · Attn		Oil Cooler	(FAIR) · Attn		TRANSMISSION & TRAVEL			T/M TYPE	PS · (DD)	DIFF. STEERING YES · (NO)	Transmission	(FAIR) · Attn		Travel	(FAIR) · Attn		INTERIOR See Photos. 写真参照			INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY		Operator's Seat	(FAIR) · Attn		Glasses	(FAIR) · Attn		AirCon	A/C · (H/C) · H only · C only · None		BLADE & CYLINDERS			BLADE	(FAIR) · Attn		CYLD.(R)	(FAIR) · Attn	ホースひび割れあり HOSES: CRACKED	CYLD.(L)	(FAIR) · Attn	ホースひび割れあり HOSES: CRACKED	TILT CYLD	(FAIR) · Attn		ANGLE CYLD	FAIR · Attn		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照</td> </tr> <tr> <td>RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMMENT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">下周りにじみあり BOTTOM: OIL OOZING</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td>Ripper</td> <td>MULTI · S/S Shanks PCS</td> </tr> <tr> <td>Ripper CYLD.</td> <td>FAIR · Attn</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMMENT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ヒーターホースひび割れあり HEATER HOSES: CRACKED</td> </tr> <tr> <td colspan="2">クーラー冷えない COOLER: MALFUNCTION</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td colspan="2">RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3</td> </tr> </table>	UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照		RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	COMMENT		下周りにじみあり BOTTOM: OIL OOZING										Ripper	MULTI · S/S Shanks PCS	Ripper CYLD.	FAIR · Attn	COMMENT		ヒーターホースひび割れあり HEATER HOSES: CRACKED		クーラー冷えない COOLER: MALFUNCTION																										RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	
ENGINE : MODEL		S/N																																																																																																																																												
Oil leakage	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE																																																																																																																																												
Sound	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
Oil	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
Exhaust Color	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
US EPA	YES · (NO)																																																																																																																																													
OPERATION PUMP																																																																																																																																														
Sound	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
Oil leakage	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
Power	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
COOLING SYSTEM																																																																																																																																														
Radiator	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
Oil Cooler	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
TRANSMISSION & TRAVEL																																																																																																																																														
T/M TYPE	PS · (DD)	DIFF. STEERING YES · (NO)																																																																																																																																												
Transmission	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
Travel	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
INTERIOR See Photos. 写真参照																																																																																																																																														
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY																																																																																																																																													
Operator's Seat	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
Glasses	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
AirCon	A/C · (H/C) · H only · C only · None																																																																																																																																													
BLADE & CYLINDERS																																																																																																																																														
BLADE	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
CYLD.(R)	(FAIR) · Attn	ホースひび割れあり HOSES: CRACKED																																																																																																																																												
CYLD.(L)	(FAIR) · Attn	ホースひび割れあり HOSES: CRACKED																																																																																																																																												
TILT CYLD	(FAIR) · Attn																																																																																																																																													
ANGLE CYLD	FAIR · Attn																																																																																																																																													
UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照																																																																																																																																														
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3																																																																																																																																													
COMMENT																																																																																																																																														
下周りにじみあり BOTTOM: OIL OOZING																																																																																																																																														
Ripper	MULTI · S/S Shanks PCS																																																																																																																																													
Ripper CYLD.	FAIR · Attn																																																																																																																																													
COMMENT																																																																																																																																														
ヒーターホースひび割れあり HEATER HOSES: CRACKED																																																																																																																																														
クーラー冷えない COOLER: MALFUNCTION																																																																																																																																														
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)																																																																																																																																														
3																																																																																																																																														

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
 この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。