INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2024/10/17	MAKE	HITACHI	MODEL	ZX30U-5A
SERIAL	HCMADBA0E00031752			STAMP	HCMADBA0E00031752
HR METER	2334 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / (ROPS CNP) / CNP / NONE			SHOE	300G PADS

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	HI/LO切替え不良 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Inside Cover	FAIR · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
BKT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · (Multi)
COMMENT		
ロックレバー動作中に戻って動作止まる		
SAFETY LEVER: UNABLE TO STAY THE UNLOCKED POSITION (STOPPING OPERATION)		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。