INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/9	MAKE	KATO	MODEL	HD820-6
SERIAL	KWJ21E01AF0005500			STAMP	5500
HR METER	5373 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	700G

ENGINE : MODEL 4M50 S/N D89671		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	(YES) · NO	*1
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · (Multi)

COMMENT

*1 S/W入れるとシート後ろでカチカチ音がする(リレー音？)、
クレーンモード入らない、バケットロックしない

*1 CLICKING SOUNDS BEHIND THE SEAT
DURING TURNING ON THE SWITCH (RELAY SOUND?),
CRANE MODE: UNABLE TO TURN ON,
UNABLE TO LOCK THE BUCKET

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。