INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/24	MAKE	HITACHI	MODEL	ZX70-3
SERIAL	HCM1P100V00082813		STAMP	HCM1P100V00082813	
HR METER	5925 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600G	

ENGINE : MODEL 4LE2 S/N 280432		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	FAIR · (Attn)	A LITTLE · (MIDDLE) · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi
COMMENT		

ブーム背面ホースひび割れあり

HOSES AROUND LOWER PART OF BOOM: CRACKED

A/C温度下げられない(ボタン不良)

A/C: UNABLE TO LOWER THE TEMPERATURE

(COOLER BUTTON: MALFUNCTION)

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。