INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/2/24	MAKE	KOMATSU	MODEL	D155AX-8
SERIAL	100581			STAMP	KMT0D126PMC100581
HR METER	7295 HR	SHOE	560G	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / (ST/TILT) / PAT / ANGLE / OTHER			CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE

ENGINE : MODEL 6D140E-7 S/N 836012		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING (YES) · NO
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	
CYLD.(R)	FAIR · (Attn)	*1
CYLD.(L)	FAIR · (Attn)	*2
TILT CYLD	(FAIR) · Attn	
ANGLE CYLD	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照

RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

COMMENT

油漏れ小 BOTTOM: OIL LEAKING

Ripper	MULTI · (S/S)	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	(FAIR) · Attn		

COMMENT

左右プッシュアーム取付ボルトトラニオン側1本ずつ不良

A BOLT OF TRUNNION SIDE OF EACH PUSH ARM: MALFUNCTION

*1 ホース破れ、ひび割れあり HOSES: A LITTLE DAMAGED

*2 ホース破れ、ひび割れ、シリンダー油漏れ、メッキ剥がれあり

*2 SOME HOSE: MUCH CRACKED,

CYLINDER: OIL LEAKING, COATING: PEELED

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。