INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/6/16	MAKE	HITACHI	MODEL	EX350LCK-5
SERIAL	1H3P022164		STAMP	1H3P022164	
HR METER	6629 HR		YEAR	2000 YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600FLAT	

ENGINE : MODEL 6SD1 S/N 512733		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	FAIR · (Attn)	シリンダー油漏れ小 CYLINDER: OIL LEAKING
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
スイベル下油漏れあり BOTTOM OF SWIVEL: OIL LEAKING		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / (OTHER( ))	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi
COMMENT		
アタッチメント:ラバンティ ATTACHMENT: LA BOUNTY		
ブーム背面ホースひび割れあり		
SOME HOSES AROUND BOOM: A LITTLE DAMAGED		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。