INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/10/26	MAKE	HITACHI	MODEL	EX120-2
SERIAL	12N-36405			STAMP	12N-36405
HR METER	4551 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	500G

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	FAIR · (Attn)	A LITTLE · (MIDDLE) · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	FAIR · (Attn)	配管油漏れあり SOME PIPE: OIL LEAKING
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUT
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi

COMMENT

ブーム下ホース破れあり

SOME HOSE AROUND LOWER PART OF BOOM: DAMAGED

A/C風量コントロールツマミ固着あり

A/C AIR VOLUME CONTROL KNOB: STUCK

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。