INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/9/16	MAKE	HITACHI	MODEL	ZX50U-5A
SERIAL	HCMAEBA0C00052087		STAMP	HCMAEBA0C00052087	
HR METER	211 + 3649 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / (ROPS CNP) / CNP / NONE		SHOE	400R	

ENGINE : MODEL 4TNV88 S/N S8960		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	FAIR · (Attn)	増速S/W不良 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUTS
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4	
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	(YES) · NO	*1
BLADE	(YES) · NO	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi
COMMENT		

右側走行レバー若干戻り悪い

RIGHT TRAVEL LEVER: A LITTLE HARD TO RETURN

*1 モード入らずW:0051エラー表示あり

*1 "W:0051" ERROR DISPLAY, CRANE MODE: UNABLE TO TURN ON

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。