INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2023/11/17	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC40MR-2
SERIAL	12308			STAMP	KMTPC092C05012308
HR METER	4803 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / (ROPS CNP) / CNP / NONE			SHOE	400G PADS

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	FAIR · (Attn)	少ない NOT ENOUGH
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	FAIR · (Attn)	へたり大 WEAK POWER
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	破れ大 HUGE CUTS
Inside Cover	FAIR · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
BKT	FAIR · (Attn)	穴1つあり HOLE
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	(YES) · NO	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · (Multi)

COMMENT

ポンプへたり大のためハイじゃないと作業できない

NEED TO OPERATE WITH FULL THROTTLE DUE TO THE WEAK POWER PUMP

左下、左F、右カバーへコミあり

LOWER LEFT, FRONT LEFT, & RIGHT BODY: DEFORMED

付属品:ホース2本 2 HOSES AS SPARE

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。