

INSPECTION SHEET 檢品書

OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/1/9	CATEGORY	自走式土質改良機 MOBILE CRUSHER				
MAKE	KOMATSU			MODEL	BZ200-1		
SERIAL	1125			STAMP	NOT FOUND		
HR METER	5697	HR	Odometer		km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / <input checked="" type="radio"/> NONE		SHOE	500G	TIRE		

ENGINE	MODEL	6D102E-1	S/N	26273859
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn		Oil	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn		EPA	<input checked="" type="radio"/> YES · NO

CONDITION	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn
コンベアモーター油漏れあり(メクラ処理してあるため動かない) CONVEYOR MOTOR: OIL LEAKING (W/CAPS)	
ミキサー周り油漏れあり(メクラ処理してあるため動かない) AROUND MIXER: OIL LEAKING (W/CAP)	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
下側モニター表示しない LOWER MONITOR: NOT DISPLAYING			
ポンプホース周り油漏れあり AROUND PUMP HOSES: OIL LEAKING			
フィーダーコンベアひび割れ多数あり FEEDER CONVEYOR: MUCH CRACKED			
混合機開閉シリンダー油漏れ小 MIXER OPENING/CLOSING CYLINDER: OIL LEAKING			
ユニック付(3段ブーム、2.6tフック) W/UNIC MAKE: FURUKAWA URA263-N307930 (3-SECTION BOOM, 2.6t HOOK)			
ユニックス/W欠、動作不可、リモコン動作未確認 UNIC SWITCH: MISSING, UNABLE TO OPERATE, OPERATION BY REMOTE CONTROL: NOT CHECKED			
旋回モーター外れあり、固定しないと手で回る SWING MOTOR: COME OFF (ABLE TO ROTATE BY HAND, NEED TO MOUNT)			
付属品: ホッパー HOPPER AS SPARE			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
 この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。