



## コマツレンタル点検・修理履歴

|          |       |      |
|----------|-------|------|
| 機種       | 機番    | 製造年  |
| D51PX-24 | 10778 | 2019 |
| 稼働時間     | 所在地   |      |
| 3729     |       |      |

| 区分 | 点検・不具合内容             | SMR  | 日付         | 修理完了 |
|----|----------------------|------|------------|------|
| 整備 | 500HRメンテナンス          | 569  | 2019/12/13 | 完了   |
| 修理 | エンジン油交換              | 595  | 2019/12/19 | 完了   |
| 修理 | エンジンバルブ交換            | 595  | 2019/12/19 | 完了   |
| 修理 | 燃料フィルター交換            | 595  | 2019/12/19 | 完了   |
| 整備 | ラグ付け、エッジ反転、ワイパー交換左右後 | 815  | 2020/02/12 | 完了   |
| 整備 | エアコン簡易点検             | 815  | 2020/02/12 | 完了   |
| 整備 | 足周り消耗料               | 923  | 2020/03/27 | 完了   |
| 整備 | 足周り消耗料               | 1118 | 2020/04/30 | 完了   |
| 整備 | 足周り消耗料               | 1275 | 2020/05/29 | 完了   |
| 整備 | 1000HRメンテナンス         | 1347 | 2020/06/10 | 完了   |
| 整備 | 特定自主検査               | 1389 | 2020/06/15 | 完了   |
| 修理 | エンジン油交換              | 1381 | 2020/06/16 | 完了   |
| 修理 | フィルター交換              | 1381 | 2020/06/16 | 完了   |
| 修理 | エンジンバルブ交換            | 1381 | 2020/06/16 | 完了   |
| 修理 | フィルター(メイン)交換         | 1381 | 2020/06/16 | 完了   |
| 修理 | 燃料フィルター交換            | 1381 | 2020/06/16 | 完了   |
| 整備 | 足周り消耗料               | 1463 | 2020/06/29 | 完了   |
| 整備 | 補充用オイル               | 1478 | 2020/07/02 | 完了   |
| 整備 | 足回り消耗料               | 1626 | 2020/07/30 | 完了   |
| 整備 | 足回り消耗料               | 1781 | 2020/08/31 | 完了   |
| 整備 | 足回り消耗料               | 1906 | 2020/09/29 | 完了   |
| 整備 | 2000HRメンテナンス         | 1923 | 2020/10/01 | 完了   |
| 整備 | 油圧ホース各部点検            | 1990 | 2020/10/15 | 完了   |
| 整備 | 2000HRオイルメンテ         | 1990 | 2020/10/16 | 完了   |
| 整備 | エアコン簡易点検             | 1990 | 2020/10/16 | 完了   |
| 整備 | ワイパー交換               | 1990 | 2020/10/16 | 完了   |
| 修理 | エンジン油交換              | 1990 | 2020/10/21 | 完了   |
| 修理 | フィルター交換              | 1990 | 2020/10/21 | 完了   |
| 修理 | 作動油交換                | 1990 | 2020/10/21 | 完了   |
| 修理 | エンジンバルブ交換            | 1990 | 2020/10/21 | 完了   |
| 修理 | フィルター(メイン)交換         | 1990 | 2020/10/21 | 完了   |
| 修理 | 燃料フィルター交換            | 1990 | 2020/10/21 | 完了   |
| 修理 | HSTフィルター交換           | 1990 | 2020/10/21 | 完了   |
| 修理 | KDPF交換               | 1990 | 2020/10/21 | 完了   |
| 整備 | 右走行モータ油漏れ            | 1990 | 2020/10/29 | 完了   |
| 整備 | 足回り消耗料               | 1990 | 2020/10/29 | 完了   |
| 整備 | 冷却水もれ                | 1991 | 2021/01/14 | 完了   |
| 整備 | エアコン簡易点検             | 1993 | 2021/05/26 | 完了   |
| 整備 | 特定自主検査               | 1994 | 2021/05/27 | 完了   |
| 整備 | 足回り消耗料               | 2164 | 2021/06/29 | 完了   |
| 整備 | 油圧ホース油漏れ(チルト時漏れ有り)   | 2252 | 2021/07/15 | 完了   |
| 整備 | ブレード部分ニップル交換         | 2321 | 2021/07/28 | 完了   |
| 整備 | 足回り消耗料               | 2328 | 2021/07/29 | 完了   |
| 整備 | 油圧ホース油漏れ(前回と同箇所)     | 2335 | 2021/07/30 | 完了   |
| 整備 | 足回り消耗料               | 2442 | 2021/08/31 | 完了   |
| 整備 | 油圧ホース油漏れ修理           | 2554 | 2021/09/28 | 完了   |
| 整備 | 足回り消耗料               | 2554 | 2021/09/30 | 完了   |
| 整備 | 500Hメンテナンス           | 2608 | 2021/10/13 | 完了   |
| 修理 | エンジン油交換              | 2677 | 2021/10/27 | 完了   |
| 修理 | エンジンバルブ交換            | 2677 | 2021/10/27 | 完了   |
| 修理 | 燃料フィルター交換            | 2677 | 2021/10/27 | 完了   |

|    |                     |      |            |    |
|----|---------------------|------|------------|----|
| 整備 | 足回り消耗料              | 2688 | 2021/10/29 | 完了 |
| 整備 | 足回り消耗料              | 2860 | 2021/11/30 | 完了 |
| 整備 | 足回り消耗料              | 3010 | 2021/12/28 | 完了 |
| 整備 | 足回り消耗料              | 3153 | 2022/01/31 | 完了 |
| 整備 | バッテリー交換             | 3153 | 2022/01/31 | 完了 |
| 整備 | 1000Hメンテナンス         | 3185 | 2022/02/04 | 完了 |
| 修理 | エンジン油交換             | 3224 | 2022/02/13 | 完了 |
| 修理 | ファイナル油交換            | 3224 | 2022/02/13 | 完了 |
| 修理 | エンジンオイル以外交換         | 3224 | 2022/02/13 | 完了 |
| 修理 | フィルエレメント(メイン)交換     | 3224 | 2022/02/13 | 完了 |
| 修理 | 燃料フィルター交換           | 3224 | 2022/02/13 | 完了 |
| 修理 | AdBlueタンククリア交換      | 3224 | 2022/02/13 | 完了 |
| 整備 | ブレードエッジ交換           | 3224 | 2022/02/14 | 完了 |
| 整備 | 足回り消耗料              | 3298 | 2022/02/28 | 完了 |
| 整備 | 足回り消耗料              | 3435 | 2022/03/31 | 完了 |
| 整備 | 足回り消耗料              | 3574 | 2022/04/28 | 完了 |
| 整備 | 500Hメンテナンス          | 3655 | 2022/05/20 | 完了 |
| 修理 | エンジン油交換             | 3677 | 2022/05/24 | 完了 |
| 整備 | 特定自主検査              | 3684 | 2022/05/24 | 完了 |
| 整備 | エアエレメント汚れ           | 3684 | 2022/05/24 | 完了 |
| 整備 | スプロケット摩耗            | 3684 | 2022/05/24 | 完了 |
| 整備 | キャリアローラ変形箇所あり       | 3684 | 2022/05/24 | 完了 |
| 整備 | シューリンク、プッシュ摩耗       | 3684 | 2022/05/24 | 完了 |
| 修理 | エンジンオイル以外交換         | 3677 | 2022/05/24 | 完了 |
| 修理 | 燃料フィルター交換           | 3677 | 2022/05/24 | 完了 |
| 整備 | 油漏れ修理               | 3707 | 2022/05/31 | 完了 |
| 整備 | 足回り消耗料              | 3707 | 2022/05/31 | 完了 |
| 整備 | 左走行モーター油漏れ小         | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | エアコン簡易点検            | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | 左右走行モーター エルボ・ホース錆   | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | ワイパーゴム拭き取り不良        | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | 左側シュープレート変形         | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | AdBlue不足            | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | 全体写真                | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | アイドラ摩耗              | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | リンク摩耗               | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | トラックローラ・キャリアローラ摩耗   | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | シューラック摩耗            | 3710 | 2022/06/03 | 完了 |
| 整備 | エアコン簡易点検            | 3711 | 2022/12/27 | 完了 |
| 整備 | エアコン簡易点検            | 3713 | 2023/03/27 | 完了 |
| 整備 | エアコン簡易点検            | 3713 | 2023/07/03 | 完了 |
| 整備 | 特定自主検査              | 3715 | 2023/10/04 | 完了 |
| 整備 | エアコン簡易点検            | 3715 | 2023/10/10 | 完了 |
| 整備 | エアコン簡易点検            | 3724 | 2024/01/18 | 完了 |
| 整備 | エアコン簡易点検            | 3724 | 2024/06/07 | 完了 |
| 整備 | 返却点検                | 0    | 2024/09/11 | 完了 |
| 整備 | CA3868 (サービスニュースあり) | 0    | 2024/09/11 | 完了 |
| 整備 | 写真                  | 0    | 2024/09/11 | 完了 |