INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

MAKE	KUBOTA	MODEL	U-40-5
SERIAL	70642	STAMP	70642
HR METER	4535 HR	YEAR	2008 YR
CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE	SHOE	400G.P

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(OK) · Attn	
Blow-By	(OK) · Attn	
Sound	(OK) · Attn	
Oil	(OK) · Attn	
Exhaust Color	(OK) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(OK) · Attn	
Oil leakage	(OK) · Attn	
Power	(OK) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(OK) · Attn	
Oil Cooler	(OK) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(OK) · Attn	
Travel	(OK) · Attn	
INTERIOR		
Operator's Seat	(OK) · Attn	
Inside Cover	OK · (Attn)	汚れ有 A little dirty
Glasses	(OK) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(OK) · Attn	
Boom Cylinder	(OK) · Attn	
Arm	(OK) · Attn	
Arm Cylinder	(OK) · Attn	
BKT	(OK) · Attn	
BKT Cylinder	(OK) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOOP / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(YES) · NO	
Load Indicator	(YES) · NO	
BLADE	(YES) · NO	
OFFSET	YES · (NO)	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi
BATTERY	(OK) · NG	
COMMENT		

This inspection information is for reference only. It is NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報はあくまでも参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。