# INSPECTION SHEET 検品書
## FORK LIFT フォークリフト

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/4/1 | MAKE | TOYOTA | MODEL | 5FD60 |
| SERIAL | 5FD70-11442 | | | STAMP | 5FD70-11442 |
| HR METER | 10324 HR | Odometer | - km | YEAR | 1994 YR |
| CAB/CNP | CAB / (CNP) / NONE | | | TIRE SIZE | 8.25-15/6.50 |
| MAX LIFTING HEIGHT | 5.0 m | (VIEW) / MONO | | FORK LENGTH | 2200 mm |
| FORK SPEC | | | | | |

| ENGINE : MODEL | | S/N |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | YES · (NO) | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | FAIR · Attn | |
| **TRANSMISSION & TRAVEL** | | |
| T/M TYPE | (PS) · DD | |
| Transmission | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| FOOT BRAKE | (FAIR) · Attn | |
| PARKING BRAKE | (FAIR) · Attn | |
| **INTERIOR** | See Photos. 写真参照 | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | (FAIR) · Attn | |
| AirCon | A/C · H/C · (H only) · C only · None | |
| **HYDRAULICS** | | |
| MAST Cylinder | (FAIR) · Attn | |
| TILT Cylinder | (FAIR) · Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | |
|---|---|
| **RUST**(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 |
| TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR | |
| **COMMENT** | |
| ノーパンクタイヤ SOLID TIRES | |
| E/Gフードダンパー不良 ENGINE HOOD DAMPER: MALFUNCTION | |
| マスト部フレーム曲がりあり FORK RAILS: DENT | |
| **RUST of BODY**(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。