INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2024/3/15	MAKE	KATO	MODEL	KR-50H-L2
SERIAL No.	PLATE : 4913139		STAMP : KR512-3139		
HR METER	23411 HR		Odometer	56974 km	
TIRE SIZE	505/95R25		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	FAIR · (Attn)	*1
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	FAIR · (Attn)	*2
No. OF GEARS	4 GEARS	
No, of DRIVE WHEELS	4 WD	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Inside Cover	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	

COMMENT

BOOM		
No. of Section	6 SECTIONS	
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn	
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn	
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn	
JIB	(YES) · NO	
JIB TYPE	STD · (PWR)	
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO	
HOOK	51t, 22t, BALL	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照

RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

COMMENT

下部右サイドカバー、下部左Rカバーへコミ大、下部Rカバーへコミあり

RIGHT SIDE COVER & REAR COVER: DENT, RAER LEFT SIDE COVER: DEFORMED

OUTRIGGERS		
OUTRIGGERS	X · (H)	
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn	

COMMENT

右Fフェンダー上部へコミあり TOP OF FRONT RIGHT FENDER: DENT

上部左横カバーへコミあり LEFT SDIE BODY: DENT

上部左側ソレノイドバルブ油漏れあり SOLENOID VALVE: OIL LEAKING

*1 エレメントにじみあり ENGINE OIL FILTER: OIL OOZING

*2 ミッション付近にじみあり AROUND TRANSMISSION: OIL OOZING

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。