INSPECTION SHEET 検品書
WHEEL LOADER タイヤショベル

INSPECTION DATE	2024/3/28	MAKE	KOMATSU	MODEL	WA100-7
SERIAL	87547		STAMP	WA124-87547	
HR METER	6441 HR	Odometer	19353 km	YEAR	YR
CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		TIRE SIZE	12.00-24 SOLID	

ENGINE : MODEL	S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	YES · (NO)		
OPERATION PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
TRANSMISSION & TRAVEL			
T/M TYPE	(PS) · DD		
Transmission	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn		
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn		
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**		
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	破れあり TORN	
Inside Cover	(FAIR) · Attn		
Glasses	FAIR · (Attn)	フロントガラス割れあり WINDSHIELDS: CRACKED	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
FRONT & CYLINDERS			
Arm	(FAIR) · Attn	ロング LONG	
Bell crank	(FAIR) · Attn		
Bucket	(FAIR) · Attn		
Articulate	(FAIR) · Attn		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照

RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

COMMENT

石灰付着あり LIME STAINS

STEERING TYPE	(WHEEL STEERING) / COMMAND STEERING / LEVER STEERING		
RIDE CONTROL	(YES) · NO		
ATTACHMENTS			
STD BKT	(YES) · OTHER		
BLADE	YES · (NO)	Piping for Tilt	YES · (NO)

COMMENT

左前ホイールとデフとのつなぎ目から油漏れあり
CONNECTING PART BETWEEN FRONT LEFT TIRE &
DIFFERENTIAL: OIL LEAKING

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。