# INSPECTION SHEET 検品書
## ROLLER ローラー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2024/5/27 | MAKE | DYNAPAC | MODEL | CP210 |
| SERIAL | HCM8UB00C00012376 | STAMP | 210-2376 | | |
| HR METER | 2974 HR | Odometer | 8395 km | YEAR | YR |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE | TIRE SIZE | 14/70-20 | | |

| ENGINE : MODEL 4BG1 S/N 915024 | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | FAIR・Attn | |
| Blow-By | FAIR・Attn | A LITTLE・MIDDLE・SEVERE |
| Sound | FAIR・Attn | |
| Oil | FAIR・Attn | |
| Exhaust Color | FAIR・Attn | |
| US EPA | YES・NO | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | FAIR・Attn | |
| Oil leakage | FAIR・Attn | |
| Power | FAIR・Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | FAIR・Attn | |
| Oil Cooler | FAIR・Attn | |
| **TRANSMISSION & TRAVEL** | | |
| T/M TYPE | PS・DD | |
| Transmission | FAIR・Attn | |
| Travel | FAIR・Attn | |
| FOOT BRAKE | FAIR・Attn | |
| PARKING BRAKE | FAIR・Attn | |
| **INTERIOR** | See Photos. 写真参照 | |
| Operator's Seat | FAIR・Attn | |
| Inside Cover | FAIR・Attn | |
| Glasses | FAIR・Attn | |
| AirCon | A/C・H/C・H only・C only・None | |
| **OTHERS** | | |
| Vibratory | FAIR・Attn | |
| Watering | FAIR・Attn | |
| Articulate | FAIR・Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | |
|---|---|
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |
| **COMMENT** | |
| 前後タイヤひび割れあり TIRES: CRACKED | |
| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。