INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2024/10/10	CATEGORY	自走式土質改良機 GARAPAGOS				
MAKE	KOMATSU			MODEL	BZ210-1		
SERIAL	1109			STAMP	BZ210-1 1109		
HR METER	3915 + 6500 HR	Odometer	km	YEAR	YR		
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE	SHOE	600G	TIRE			

ENGINE	MODEL		S/N		
Oil leakage	FAIR・Attn		Oil	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE ・MIDDLE ・SEVERE	Exhaust Color	FAIR・Attn	
Sound	FAIR・Attn		EPA	YES・NO	

CONDITION	FAIR ・ Attn	
未確認 OPERATION: NOT CHECKED		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2	
COMMENT		
クレーン付き3段ブーム(2.6tフック) 3-SECTION BOOM W/CRANE (2.6t HOOK)		
右サイドカバー変形、閉まらない RIGHT SIDE COVER: DISTORTED, UNABLE TO SHUT		
付属品:リモコン、カッター上ボックス REMOTE CONTROL & BOX UPPER CUTTER AS SPARE		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。