

INSPECTION SHEET 検品書  
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2024/10/22	MAKE	CAT	MODEL	D6TLGP
SERIAL	CAT00D6TVSGT00497			STAMP	CAT00D6TVSGT00497
HR METER	370	HR	SHOE	1000LGP	YEAR YR
BLADE	STRAIGHT (ST/TILT) PAT / ANGLE / OTHER		CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE	

<b>ENGINE : MODEL</b> C9.3 <b>S/N</b>	
Oil leakage	(FAIR) · Attn
Blow-By	(FAIR) · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn
Oil	(FAIR) · Attn
Exhaust Color	(FAIR) · Attn
US EPA	(YES) · NO
<b>OPERATION PUMP</b>	
Sound	(FAIR) · Attn
Oil leakage	(FAIR) · Attn
Power	(FAIR) · Attn
<b>COOLING SYSTEM</b>	
Radiator	(FAIR) · Attn
Oil Cooler	(FAIR) · Attn
<b>TRANSMISSION &amp; TRAVEL</b>	
T/M TYPE	(PS) · DD DIFF. STEERING (YES) · NO
Transmission	(FAIR) · Attn
Travel	(FAIR) · Attn
<b>INTERIOR See Photos. 写真参照</b>	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn
Inside Cover	(FAIR) · Attn
Glasses	(FAIR) · Attn
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None
<b>BLADE &amp; CYLINDERS</b>	
BLADE	(FAIR) · Attn
CYLD.(R)	(FAIR) · Attn
CYLD.(L)	(FAIR) · Attn
TILT CYLD	(FAIR) · Attn
ANGLE CYLD	FAIR · Attn

<b>UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照</b>	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
<b>COMMENT</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ripper MULTI · S/S Shanks PCS</p> <p>Ripper CYLD. FAIR · Attn</p> <p>EQUALIZER BAR FAIR · Attn</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>COMMENT</b></p> <p>警告灯点灯多数あり ※写真参照 MANY WARNING LAMPS: ON</p> <p>2018年5月に水没(淡水) 後、メーカーにて修理歴有あり SUBMERGED IN WATER (FRESHWATER) IN MAY 2018, AND HAS BEEN REPAIRED BY CAT</p> </div> </div>	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。