INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2024/10/1	MAKE	KOMATSU		MODEL	FD25T-12	
SERIAL	525273			STAMP	M151A-525273		
HR METER	21991 HR	Odometer	- km		YEAR	YR	
CAB/CNP	CAB / (CNP) / NONE			TIRE SIZE	F: 5.50-15 8PR / R: 6.00-9 10PR		
MAX LIFTING HEIGHT	4.0 m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	1250 mm		
FORK SPEC	ヒンジフォーク HINGED FORK						

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR ・(Attn)	*1
Blow-By	(FAIR) ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil	(FAIR) ・ Attn	
Exhaust Color	FAIR ・(Attn)	青白煙小 A LITTLE BLUISH WHITE FUMES
US EPA	YES ・(NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) ・ Attn	
Oil Cooler	(FAIR) ・ Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) ・ DD	
Transmission	(FAIR) ・ Attn	
Travel	(FAIR) ・ Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	FAIR ・(Attn)	破れあり HUGE CUTS
Inside Cover	FAIR ・ Attn	
Glasses	FAIR ・ Attn	
AirCon	A/C ・ H/C ・ H only ・ C only ・ (None)	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) ・ Attn	
TILT Cylinder	(FAIR) ・ Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT	
水温計、燃料計故障あり	
WATER TEMPERATURE GAUGE & FUEL GAUGE: OIL LEAKING	
CNP改造あり CNP TOP: MODIFIED	
*1 ヘッドカバー周り油漏れ小 AROUND HEAD COVER: OIL LEAKING	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。