INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2024/10/18	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC60-7
SERIAL	53450			STAMP	PC60-53450
HR METER	7700 HR			YEAR	1997 YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	450G PADS

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE・MIDDLE・SEVERE
Sound	FAIR・Attn	
Oil	FAIR・Attn	
Exhaust Color	FAIR・Attn	
US EPA	YES・NO	
MAIN PUMP		
Sound	FAIR・Attn	
Oil leakage	FAIR・Attn	にじみあり OIL OOZING
Power	FAIR・Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR・Attn	
Oil Cooler	FAIR・Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	FAIR・Attn	ガタ小 SWING: LOOSE
Travel	FAIR・Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	FAIR・Attn	破れ大 TORN
Inside Cover	FAIR・Attn	破れ、剝がれあり CUTS, PEELED
Glasses	FAIR・Attn	*1
AirCon	A/C・H/C・H only・C only・None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR・Attn	
Boom Cylinder	FAIR・Attn	油漏れ小 OIL LEAKING
Arm	FAIR・Attn	
Arm Cylinder	FAIR・Attn	
BKT	FAIR・Attn	*2
BKT Cylinder	FAIR・Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG・WRIST	
Multi	MULTI・2・NO	
ARM-CRANE	YES・NO	
BLADE	YES・NO	
OFFSET	YES・NO	
~~OFFSET Cylinder~~	~~FAIR・Attn~~	
Piping	YES・NO	Breaker only・Multi
COMMENT		
警告灯点灯あり WARNING LAMP: ON		
全体にヘコミやFRPカバーの割れ大 BODY: DAMAGED		
*1 ドア下側、前面下側割れてガラスなし(前面下側のみアクリル板あり)		
*1 LOWER DOOR GLASS & LOWER WINDSHIELD: MISSING		
(LOWER WINDSHIELD: ACRYLIC BOARD)		
*2 亀裂、変形あり MUCH CRACKED, PARTLY DEFORMED		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。