INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2024/9/20	MAKE	HITACHI	MODEL	ZX135US-3
SERIAL	HCM1R400K00089266			STAMP	HCM1R400K00089266
HR METER	4970 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	500G PADS

ENGINE : MODEL 4JJ1 S/N 145119		
Oil leakage	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE・MIDDLE・SEVERE
Sound	FAIR・Attn	
Oil	FAIR・Attn	
Exhaust Color	FAIR・Attn	
US EPA	YES・NO	
MAIN PUMP		
Sound	FAIR・Attn	
Oil leakage	FAIR・Attn	
Power	FAIR・Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR・Attn	
Oil Cooler	FAIR・Attn	フィンの潰れ多い MANY FINS: DEFORMED
OPERATING SYSTEM		
Swing	FAIR・Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR・Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	FAIR・Attn	
Inside Cover	FAIR・Attn	
Glasses	FAIR・Attn	
AirCon	A/C・H/C・H only・C only・None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR・Attn	
Boom Cylinder	FAIR・Attn	
Arm	FAIR・Attn	
Arm Cylinder	FAIR・Attn	
BKT	FAIR・Attn	
BKT Cylinder	FAIR・Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG・WRIST	
Multi	MULTI・2・NO	
ARM-CRANE	YES・NO	
BLADE	YES・NO	
OFFSET	YES・NO	
OFFSET Cylinder	FAIR・Attn	
Piping	YES・NO	Breaker only・Multi
COMMENT		
A/Cベルト欠 A/C: NO BELT		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。