INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2024/10/22	MAKE	KATO	MODEL	HD308US-7
SERIAL	KWJ58E01LK0005131			STAMP	5131
HR METER	UNKNOWN HR			YEAR	YR
CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	450G PADS

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Blow-By	(FAIR) ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil	(FAIR) ・ Attn	
Exhaust Color	(FAIR) ・ Attn	
US EPA	(YES) ・ NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) ・ Attn	
Oil Cooler	(FAIR) ・ Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) ・ Attn	
Travel	(FAIR) ・ Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	(FAIR) ・ Attn	
Inside Cover	(FAIR) ・ Attn	
Glasses	(FAIR) ・ Attn	
AirCon	(A/C) ・ H/C ・ H only ・ C only ・ None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) ・ Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) ・ Attn	
Arm	(FAIR) ・ Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) ・ Attn	
BKT	(FAIR) ・ Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) ・ Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG ・ (WRIST)	
Multi	(MULTI) ・ 2 ・ NO	
ARM-CRANE	(YES) ・ NO	
BLADE	(YES) ・ NO	
OFFSET	YES ・ (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR ・ Attn	
Piping	(YES) ・ NO	Breaker only ・ (Multi)
COMMENT		
HRメーター表示不良 HR METER: MALFUNCTION TO DISPLAY		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。