

INSPECTION SHEET 検品書  
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2024/10/28	MAKE	MITSUBISHI	MODEL	BD2H
SERIAL	HB351033			STAMP	NOT FOUND
HR METER	E489 / E1596	HR	SHOE	1000LGP	YEAR YR
BLADE	STRAIGHT (ST/TILT) PAT / ANGLE / OTHER			CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE

<b>ENGINE : MODEL</b>		<b>S/N</b>
Oil leakage	(FAIR) • Attn	
Blow-By	(FAIR) • Attn	A LITTLE • MIDDLE • SEVERE
Sound	(FAIR) • Attn	
Oil	(FAIR) • Attn	
Exhaust Color	(FAIR) • Attn	
US EPA	YES • (NO)	
<b>OPERATION PUMP</b>		
Sound	(FAIR) • Attn	
Oil leakage	(FAIR) • Attn	
Power	(FAIR) • Attn	
<b>COOLING SYSTEM</b>		
Radiator	(FAIR) • Attn	
Oil Cooler	(FAIR) • Attn	
<b>TRANSMISSION &amp; TRAVEL</b>		
T/M TYPE	PS • (DD)	DIFF. STEERING YES • (NO)
Transmission	(FAIR) • Attn	
Travel	(FAIR) • Attn	
<b>INTERIOR See Photos. 写真参照</b>		
Operator's Seat	FAIR • (Attn)	破れあり HUGE CUTS
Inside Cover	(FAIR) • Attn	
Glasses	(FAIR) • Attn	
AirCon	(A/C) • H/C • H only • C only • None	
<b>BLADE &amp; CYLINDERS</b>		
BLADE	(FAIR) • Attn	
CYLD.(R)	(FAIR) • Attn	
CYLD.(L)	(FAIR) • Attn	
TILT CYLD	(FAIR) • Attn	
ANGLE CYLD	FAIR • Attn	

<b>UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照</b>			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			3
<b>COMMENT</b>			
Ripper	MULTI • S/S	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	FAIR • Attn		
EQUALIZER BAR	FAIR • Attn		
<b>COMMENT</b>			
リペイントあり REPAINTED			
A/C不良 A/C: MALFUNCTION			
E/Gストップ不良 ENGINE STOPPER: MALFUNCTION			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。