INSPECTION SHEET 検品書
ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2024/10/28	MAKE	KATO	MODEL	KRM-13H
SERIAL No.	PLATE : 5911245		STAMP : KR130-1245		
HR METER	21584 HR		Odometer	134223 km	
TIRE SIZE	11R22.5		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR・Attn	ヘッド油漏れあり CYLINDER HEAD: OIL LEAKING
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE・MIDDLE・SEVERE
Sound	FAIR・Attn	
Oil	FAIR・Attn	
Exhaust Color	FAIR・Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	FAIR・Attn	
Oil leakage	FAIR・Attn	
Power	FAIR・Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR・Attn	
Oil Cooler	FAIR・Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	OK・NG	
Swing	FAIR・Attn	ロータリー油漏れあり ROTARY: OIL LEAKING
Travel	FAIR・Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	FAIR・Attn	
No. OF GEARS	3 GEARS	
No, of DRIVE WHEELS	4 WD	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	FAIR・Attn	
Inside Cover	FAIR・Attn	
Glasses	FAIR・Attn	*1
AirCon	A/C・H/C・H only・C only・None	
COMMENT		

BOOM		
No. of Section	6 SECTIONS	
CRACK/ENFORCEMENT	FAIR・Attn	
DERRICKING CYL.	FAIR・Attn	
EXTENSION CYL.	FAIR・Attn	
JIB	YES・NO	
JIB TYPE	STD・PWR	
MAIN & SUB WIRE	YES・NO	
HOOK	13t, BALL	
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
OUTRIGGERS		
OUTRIGGERS	X・H	
OUTRIGGERS COND.	FAIR・Attn	
COMMENT		
*1 パワーウィンドウ不良 POWER WINDOW: MALFUNCTION		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。