

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2024/10/24	MAKE	CAT	MODEL	E110B
SERIAL	9HF00248		STAMP	9HF00248	
HR METER	E7301	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	700G	

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	FAIR · Attn	
Blow-By	FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	FAIR · Attn	
Oil	FAIR · Attn	
Exhaust Color	FAIR · Attn	
US EPA	YES · NO	
MAIN PUMP		
Sound	FAIR · Attn	
Oil leakage	FAIR · Attn	
Power	FAIR · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR · Attn	
Oil Cooler	FAIR · Attn	にじみあり OIL OOZING
OPERATING SYSTEM		
Swing	FAIR · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	FAIR · Attn	破れあり TORN
Inside Cover	FAIR · Attn	穴あり HOLES
Glasses	FAIR · Attn	ドア:アクリル板 DOOR GLASS: ACRYLIC BOARD
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR · Attn	
Boom Cylinder	FAIR · Attn	左右油漏れ小 CYLINDERS: OIL LEAKING
Arm	FAIR · Attn	
Arm Cylinder	FAIR · Attn	
BKT	FAIR · Attn	
BKT Cylinder	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	1
COMMENT	
トラックローラー不良 SOME TRACK ROLLERS: MALFUNCTION スプロケット摩耗あり SPROCKETS: WORN 右走行モーター油漏れあり RIGHT TRAVEL MOTOR: OIL LEAKING	
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ()
Lever	LONG · WRIST
Multi	MULTI · 2 · NO
ARM-CRANE	YES · NO
BLADE	YES · NO
OFFSET	YES · NO
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	YES · NO Breaker only · Multi
COMMENT	
CABドアラッチ不良 DOOR LATCH: MALFUNCTION マフラー穴、補修あり MUFFLER: HUGE HOLES, REPAIRED HRメーターストップ HR METER: STOPPED 警告灯点灯あり WARNING LAMP FOR WATER TEMPERATURE: ON	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	1

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。