INSPECTION SHEET 検品書
ROLLER ローラー

INSPECTION DATE	2024/11/26	MAKE	HITACHI	MODEL	CP220-3
SERIAL	HCM8UC00A00030344		STAMP	HCM8UC00A00030344	
HR METER	1051 HR	Odometer	2557 km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		TIRE SIZE	14/70-20 12PR	

ENGINE : MODEL 4JJ1 S/N 138169		
Oil leakage	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE・MIDDLE・SEVERE
Sound	FAIR・Attn	
Oil	FAIR・Attn	
Exhaust Color	FAIR・Attn	
US EPA	YES・NO	
OPERATION PUMP		
Sound	FAIR・Attn	
Oil leakage	FAIR・Attn	
Power	FAIR・Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR・Attn	
Oil Cooler	FAIR・Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	PS・DD	
Transmission	FAIR・Attn	
Travel	FAIR・Attn	
FOOT BRAKE	FAIR・Attn	
PARKING BRAKE	FAIR・Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
Operator's Seat	FAIR・Attn	
Inside Cover	FAIR・Attn	
Glasses	FAIR・Attn	
AirCon	A/C・H/C・H only・C only・None	
OTHERS		
Vibratory	FAIR・Attn	
Watering	FAIR・Attn	未確認 OPERATION: NOT CHECKED
Articulate	FAIR・Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT	
リペイントあり REPAINTED	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。