

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2024/11/19	MAKE	FURUKAWA	MODEL	FX040-I
SERIAL	10770		STAMP	KX040-10770	
HR METER	4661	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	400R	

ENGINE : MODEL		S/N	13687
Oil leakage	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	*1	
Blow-By	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
Oil	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
Exhaust Color	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
US EPA	YES · <input checked="" type="radio"/> NO		
MAIN PUMP			
Sound	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
Oil leakage	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	ホース3本にじみあり 3 HOSES: OIL OOZING	
Power	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
Oil Cooler	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	*2	
Travel	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	*3	
INTERIOR See Photos. 写真参照			
Operator's Seat	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
Inside Cover	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	破れあり CUTS	
Glasses	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
AirCon	A/C · H/C · <input checked="" type="radio"/> H only · C only · None		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
Boom Cylinder	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	にじみあり OIL OOZING	
Arm	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
Arm Cylinder	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
BKT	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		
BKT Cylinder	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT	
BKT	<input checked="" type="radio"/> STD / <input type="radio"/> SLOPE / <input type="radio"/> NARROW / <input type="radio"/> SKELETON / OTHER ()
Lever	LONG · <input checked="" type="radio"/> WRIST
Multi	MULTI · 2 · <input checked="" type="radio"/> NO
ARM-CRANE	YES · <input checked="" type="radio"/> NO
BLADE	<input checked="" type="radio"/> YES · <input type="radio"/> NO
OFFSET	YES · <input checked="" type="radio"/> NO
OFFSET Cylinder	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn
Piping	YES · <input checked="" type="radio"/> NO Breaker only · Multi
COMMENT	
燃料ホースコック燃料漏れあり FUEL HOSE COCK: OIL LEAKING	
バッテリーランプ、冷却水位ランプ表示あり	
WARNING LAMPS FOR BATTERY & WATER LEVEL: ON	
*1 E/G周り、オイルパンにじみあり	
*1 AROUND ENGINE & OIL PAN: OIL OOZING	
*2 スイング/旋回切替レバー固着のため動作未確認	
*2 NOT CHECKED (BOOM SWING/SWING SWITCH LEVER: STUCK)	
*3 前後進右に寄る	
*3 TRAVELING FORWARD & BACKWARD: TOTTERING TO RIGHT	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。