# INSPECTION SHEET 検品書
## MOTOR GRADER グレーダー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2025/2/7 | MAKE | KOMATSU | MODEL | GD705R-1A |
| SERIAL | 2198 | | | STAMP | GD40HT2A-2198 |
| HR METER | 4160 HR | Odometer | 11430 km | YEAR | YR |
| SCARIFIER | YES ・ (NO) | | | BLADE | 4010 mm |
| CAB/CNP | (CAB) / CNP / NONE | | | TIRE SIZE | 14.00R24 |

| ENGINE : MODEL NTO-6 S/N 26176317 | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) ・ Attn | |
| Blow-By | (FAIR) ・ Attn | A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE |
| Sound | (FAIR) ・ Attn | |
| Oil | (FAIR) ・ Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) ・ Attn | |
| US EPA | YES ・ (NO) | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) ・ Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) ・ Attn | |
| Power | (FAIR) ・ Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) ・ Attn | |
| Oil Cooler | FAIR ・ Attn | |
| **TRANSMISSION & TRAVEL** | | |
| T/M TYPE | (PS) ・ DD | |
| Transmission | FAIR ・ (Attn) | *1 |
| Travel | (FAIR) ・ Attn | |
| FOOT BRAKE | (FAIR) ・ Attn | |
| PARKING BRAKE | FAIR ・ (Attn) | 効かない MALFUNCTION |
| **INTERIOR** See Photos. 写真参照 | | |
| Operator's Seat | FAIR ・ (Attn) | 破れあり BROKEN |
| Inside Cover | (FAIR) ・ Attn | |
| Glasses | FAIR ・ (Attn) | Fひび割れあり UPPER WINDSHIELD: CRACKED |
| AirCon | A/C ・ (H/C) ・ (H only) ・ C only ・ None | |
| **HYD. CYLINDER** | | |
| For Blade | (FAIR) ・ Attn | |
| For Scarifier | FAIR ・ Attn | |
| Articulate | FAIR ・ Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | |
|---|---|
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |
| **COMMENT** | |
| コントロールバルブ油漏れ小 CONTROL VALVE: OIL LEAKING | |
| クーラーベルト欠、ヒーター不良 | |
| COOLER: NO BELT, HEATER: MALFUNCTION | |
| *1 ブリーザープラグ油漏れ小 BREATHER PLUG: OIL LEAKING | |
| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。