

INSPECTION SHEET 検品書  
WHEEL LOADER タイヤショベル

INSPECTION DATE	2025/2/7	MAKE	MITSUBISHI	MODEL	WS210A
SERIAL	8W007120		STAMP	8W007120	
HR METER	4502	HR	Odometer	—	km
				YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		TIRE SIZE	12.5/65-18 8PR	

ENGINE : MODEL		S/N	21321
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	YES · (NO)		
<b>OPERATION PUMP</b>			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
<b>COOLING SYSTEM</b>			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
<b>TRANSMISSION &amp; TRAVEL</b>			
T/M TYPE	(PS) · DD		
Transmission	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · (Attn)*1		
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn		
PARKING BRAKE	(FAIR) · (Attn)	ペダルグラツキあり PEDAL: LOOSE	
<b>INTERIOR See Photos. 写真参照</b>			
Operator's Seat	(FAIR) · (Attn)	破れ大 HUGE CUTS	
Inside Cover	(FAIR) · Attn	汚れあり DIRTY	
Glasses	(FAIR) · Attn		
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None		
<b>FRONT &amp; CYLINDERS</b>			
Arm	(FAIR) · Attn		
Bell crank	(FAIR) · Attn		
Bucket	(FAIR) · (Attn)	シリンダー油漏れあり CYLINDER: OIL LEAKING	
Articulate	(FAIR) · Attn		

<b>UNDERCARRIAGE :</b>		<b>See Photos. 写真参照</b>	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2	
<b>COMMENT</b>			
左Rタイヤ1本パンクあり REAR LEFT TIRE: FLAT			
R側アンダーカバー変形あり REAR PART OF UNDER COVERS: DEFORMED			
<b>STEERING TYPE</b> WHEEL STEERING / COMMAND STEERING / LEVER STEERING			
<b>RIDE CONTROL</b>		YES · (NO)	
<b>ATTACHMENTS</b>			
STD BKT		(YES) · OTHER	
BLADE		YES · (NO) Piping for Tilt YES · (NO)	
<b>COMMENT</b>			
センターピンガタ大 CENTER PIN: MUCH LOOSE			
Fフレーム亀裂あり FRONT PART OF FRAME: DAMAGED			
出庫時ウインチ付トラック必要			
*NEED SOME VEHICLE W/WINCH TO CARRY*			
*1 ハンドル左右切れない、前後進は可			
*1 UNABLE TO TURN THE STEERING WHEEL,			
JUST ABLE TO TRAVEL FORWARD & BACKWARD			
<b>RUST of BODY</b> (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		1	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。