

INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

| | | | | | |
|-----------------|--|------|---------|--|---------|
| INSPECTION DATE | 2025/4/4 | MAKE | CAT | MODEL | D6R |
| SERIAL | CAT00D6RCBPZ00125 | | STAMP | CAT00D6RCBPZ00125 | |
| HR METER | 18388 | HR | SHOE | 910G | YEAR YR |
| BLADE | STRAIGHT (ST/TILT) PAT / ANGLE / OTHER | | CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE | |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| ENGINE : MODEL | | S/N |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | YES · (NO) | |
| OPERATION PUMP | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| COOLING SYSTEM | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| TRANSMISSION & TRAVEL | | |
| T/M TYPE | (PS) · DD | DIFF. STEERING (YES) · NO |
| Transmission | (FAIR) · Attn | *1 |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| INTERIOR See Photos. 写真参照 | | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | (FAIR) · Attn | |
| AirCon | (A/C) · H/C · H only · C only · None | |
| BLADE & CYLINDERS | | |
| BLADE | (FAIR) · Attn | |
| CYLD.(R) | (FAIR) · Attn | |
| CYLD.(L) | (FAIR) · Attn | |
| TILT CYLD | (FAIR) · Attn | |
| ANGLE CYLD | FAIR · Attn | |

| | | | |
|--|---------------|--------|-----|
| UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照 | | | |
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | | | 3 |
| COMMENT | | | |
| | | | |
| Ripper | MULTI · S/S | Shanks | PCS |
| Ripper CYLD. | (FAIR) · Attn | | |
| EQUALIZER BAR | (FAIR) · Attn | | |
| COMMENT | | | |
| *1 トランスミッションチェックランプ点灯あり CHECK LAMP: ON | | | |
| | | | |
| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | | | 3 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。