INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2025/3/7	MAKE	TOYOTA	MODEL	3FD80
SERIAL	3FD80-80155		STAMP	3FD80-80155	
HR METER	UNKNOWN HR	Odometer	64202 km	YEAR	YR
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE		TIRE SIZE	F: 9.00R20 R: 11.00R20	
MAX LIFTING HEIGHT	4.0 m	(VIEW) / MONO	FORK LENGTH	1740 mm	
FORK SPEC	フォークシフト POSITIONER				

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR ・(Attn)	*1
Blow-By	FAIR ・(Attn)	A LITTLE ・ MIDDLE ・ (SEVERE) *2
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil	(FAIR) ・ Attn	
Exhaust Color	(FAIR) ・ Attn	
US EPA	YES ・(NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) ・ Attn	
Oil Cooler	FAIR ・ Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) ・ DD	
Transmission	(FAIR) ・ Attn	
Travel	(FAIR) ・ Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	(FAIR) ・ Attn	破れあり HUGE CUTS
Inside Cover	(FAIR) ・ Attn	
Glasses	(FAIR) ・ Attn	
AirCon	A/C ・ H/C ・ (H only) ・ C only ・ None	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) ・ Attn	
TILT Cylinder	(FAIR) ・ Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4
COMMENT	
タイヤ摩耗あり TIRES: WORN	
ヒーター風が出ない HEATER: NOT BLOWING AIR	
*1 油汚れ大、にじみあり MUCH OIL STAINS, OIL OOZING	
*2 オイル吐出しあり OIL SPURTING	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。