

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/4/10	MAKE	KOBELCO	MODEL	SK450LC-6
SERIAL	YS08-01194			STAMP	YS08-01194
HR METER	13001	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	600G

ENGINE : MODEL 6D24 S/N	
Oil leakage	FAIR · ☒ Attn *1
Blow-By	FAIR · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	FAIR · Attn
Oil	FAIR · Attn
Exhaust Color	FAIR · ☒ Attn 黒煙、白煙あり BLACK FUMES & WHITE FUMES
US EPA	YES · NO
MAIN PUMP	
Sound	FAIR · Attn
Oil leakage	FAIR · ☒ Attn *2
Power	FAIR · Attn
COOLING SYSTEM	
Radiator	FAIR · Attn
Oil Cooler	FAIR · Attn
OPERATING SYSTEM	
Swing	FAIR · Attn ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR · ☒ Attn 左右走行パワー弱い WEAK POWER
INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · ☒ DIRTY
Operator's Seat	FAIR · ☒ Attn 破れあり TORN
Glasses	FAIR · Attn *3
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None
BOOM / ARM / BKT	
Boom	FAIR · Attn ストレートブーム STRAIGHT BOOM
Boom Cylinder	FAIR · Attn
Arm	FAIR · Attn パッチあり PATCHED
Arm Cylinder	FAIR · Attn
BKT	FAIR · Attn
BKT Cylinder	FAIR · Attn

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT	
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ()
Lever	LONG · ☒ WRIST
Multi	☒ MULTI · 2 · NO
ARM-CRANE	YES · ☒ NO
BLADE	YES · ☒ NO
OFFSET	YES · ☒ NO
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	☒ YES · NO Breaker only · Multi 5
COMMENT	
右サイドカバー変形あり RIGHT SIDE COVER: DEFORMED	
セーフティレバーロックにならない SAFETY LEVER: UNABLE TO LOCK	
A/Cベルト欠、A/Cぬるい A/C: NO BELT, MALFUNCTION	
エレベータCAB動作しない ELEVATOR CAB: MALFUNCTION	
下周り油漏れあり BOTTOM: OIL LEAKING	
アタッチメントなし WITHOUT ATTACHMENT	
*1 ヘッドカバー側面油漏れあり AROUND HEAD COVER: OIL LEAKING	
*2 周り、下側にじみあり AROUND PUMP & BOTTOM OF PUMP: OIL OOZING	
*3 右窓1枚シート周り補修テープあり	
*3 RIGHT DOOR GLASS: MISSING, COVERED WITH SOME VINYL SHEET	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	
3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。