

INSPECTION SHEET 検品書
CRAWLER CRANE クローラクレーン

INSPECTION DATE	2025/3/26	MAKE	KOBELCO	MODEL	SK60CR-3
SERIAL No.	PLATE : LE-12723	STAMP	LE-12723		
HR METER	E1757	HR	SHOE	600G	YEAR 1990 YR

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	☒ FAIR · Attn	
Blow-By	☒ FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	☒ FAIR · Attn	
Oil	☒ FAIR · Attn	
Exhaust Color	☒ FAIR · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	☒ FAIR · Attn	
Oil leakage	☒ FAIR · Attn	
Power	☒ FAIR · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	☒ FAIR · Attn	
Oil Cooler	☒ FAIR · ☒ Attn	*1
OPERATING SYSTEM		
Computer	OK · NG	
Swing	☒ FAIR · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	☒ FAIR · Attn	*2
BOOM		
MAIN BOOM		
BOOM TOTAL		
TOP SHEAVE	YES · ☒ NO	
JIB		
TOWER		

INTERIOR		See Photos. 写真参照
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR	☒ DIRTY
Operator's Seat	☒ FAIR · Attn	破れあり CUTS
Glasses	☒ FAIR · Attn	
AirCon	☒ A/C · H/C · H only · C only · None	
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2
COMMENT		
旋回モーター周り油污れあり AROUND SWING MOTOR: OIL STAINS CABドア内側から開かない DOOR: UNABLE TO OPEN FROM INSIDE		
WEIGHT	-	
HOOK	2.9t	
LIFTER	YES · ☒ NO	
COMMENT		
CAB、マルチ付、3段ブーム CAB, MULTI LEVER, 3-SECTION BOOM モニター不良、動作しない、HRメーターストップ MONITOR: NOT WORKING, HR METER: STOPPED A/Cベルト欠、コントロールユニット動作しない A/C: NO BELT, CONTROL UNIT: NOT WORKING アクセルレバー動作不良、調整不可 ACCELERATOR LEVER: MALFUNCTION, UNABLE TO CONTROL TO REV UP ブームシリンダーにじみあり BOOM CYLINDER: OIL OOZING 過巻効かない OVERWINDING PREVENTION: MALFUNCTION キーでのE/Gストップ効かない UNABLE TO STOP THE ENGINE BY IGNITION KEY *1 フィン破損、配管ホースメクラあり MANY CONDENSER FINS: BROKEN, SOME HOSE: W/CAP *2 レバー戻らない(自分で引けば戻る)、HI/LO切替え不良 *2 TRAVEL LEVERS: UNABLE TO RETURN (NEED TO PULL BY HAND), HI/LO SWITCH: MALFUNCTION		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
 この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。