

INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2025/3/12	CATEGORY	自走式破砕機 MOBILE CRUSHER				
MAKE	MITSUBISHI		MODEL	MRC36J			
SERIAL	0M000045		STAMP	0M000045			
HR METER	6160	HR	Odometer	-	km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP		<input checked="" type="radio"/> NONE	SHOE	600G	TIRE	-

ENGINE	MODEL	S/N	215589			
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	Oil	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn			
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · <input checked="" type="radio"/> SEVERE	Exhaust Color	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn		
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	EPA	YES · <input checked="" type="radio"/> NO			

CONDITION	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn					
コンベア破れ、ヒビ、穴あり CONVEYOR: HUGE CUT, CRACKED, HOLES						
磁選機コンベアひび割れ多数あり CONVEYOR OF MAGNETIC SEPARATOR: MUCH CRACKED						

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照						
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR			
COMMENT						
左R側キャリアローラー周りのトラックフレーム変形あり TRACK FRAME AROUND REAR LEFT CARRIER ROLLER: DEFORMED						
左側FRキャリアローラー曲がりあり LEFT CARRIER ROLLERS: BENT						
左F側キャリアローラーの根元溶接跡あり FRONT LEFT CARRIER ROLLER BASE: WELDED						
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2					

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。