INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/3/28	MAKE	SUMITOMO	MODEL	SH75X-3B
SERIAL	SMT075X3C00MG9711			STAMP	SMT075X3C00MG9711
HR METER	4817 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	450G

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE・MIDDLE・SEVERE
Sound	FAIR・Attn	
Oil	FAIR・Attn	
Exhaust Color	FAIR・Attn	
US EPA	YES・NO	
MAIN PUMP		
Sound	FAIR・Attn	
Oil leakage	FAIR・Attn	
Power	FAIR・Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR・Attn	
Oil Cooler	FAIR・Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	FAIR・Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR・Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN・FAIR・DIRTY	
Operator's Seat	FAIR・Attn	
Glasses	FAIR・Attn	
AirCon	A/C・H/C・H only・C only・None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR・Attn	
Boom Cylinder	FAIR・Attn	
Arm	FAIR・Attn	
Arm Cylinder	FAIR・Attn	
BKT	FAIR・Attn	
BKT Cylinder	FAIR・Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
左右キャリアローラー摩耗、ガタあり CARRIER ROLLERS: WORN, LOOSE		
左右トラックローラーガタあり TRACK ROLLERS: LOOSE		
右側トラックローラーフレーム亀裂あり		
TRACK FRAME AROUND RIGHT TRACK ROLLER: CRACKED		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER / FORK GRAB)	
Lever	LONG・WRIST	
Multi	MULTI・2・NO	
ARM-CRANE	YES・NO	
BLADE	YES・NO	
OFFSET	YES・NO	
OFFSET Cylinder	FAIR・Attn	
Piping	YES・NO	Breaker only・Multi *1
COMMENT		
CAB内にHリンク、バケットピンあり H-LINK & BUCKET PIN: PUTTING IN CAB		
*1 ペダル手前側油圧起きない		
*1 NEAR SIDE OF PEDAL: UNABLE TO SUPPLY ANY HYDRAULIC PRESSURE		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。