

INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2025/4/4	MAKE	KOMATSU	MODEL	D21P-8E0
SERIAL	91094		STAMP	KMT0D106CFA091094	
HR METER	1258	HR	SHOE	500LGP	YEAR YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / PAT / ANGLE / OTHER			CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE

ENGINE : MODEL		S/N		UNDERCARRIAGE	See Photos. 写真参照	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn			RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4
Blow-By	(FAIR) ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE		COMMENT		
Sound	(FAIR) ・ Attn					
Oil	(FAIR) ・ Attn					
Exhaust Color	(FAIR) ・ Attn					
US EPA	YES ・ (NO)					
OPERATION PUMP						
Sound	(FAIR) ・ Attn			Ripper	MULTI ・ S/S	Shanks PCS
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn			Ripper CYLD.	FAIR ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn			EQUALIZER BAR	FAIR ・ Attn	
COOLING SYSTEM				COMMENT		
Radiator	(FAIR) ・ Attn			リペイントあり REPAINTED		
Oil Cooler	(FAIR) ・ Attn					
TRANSMISSION & TRAVEL						
T/M TYPE	(PS) ・ DD	DIFF. STEERING	YES ・ (NO)			
Transmission	(FAIR) ・ Attn					
Travel	(FAIR) ・ Attn					
INTERIOR See Photos. 写真参照						
INTERIOR COND.	(CLEAN) ・ FAIR ・ DIRTY					
Operator's Seat	(FAIR) ・ Attn					
Glasses	(FAIR) ・ Attn					
AirCon	(A/C) ・ H/C ・ H only ・ C only ・ None					
BLADE & CYLINDERS						
BLADE	(FAIR) ・ Attn					
CYLD.(R)	(FAIR) ・ Attn					
CYLD.(L)	(FAIR) ・ Attn					
TILT CYLD	(FAIR) ・ Attn					
ANGLE CYLD	(FAIR) ・ Attn			RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。