

**INSPECTION SHEET 検品書**  
**OTHER その他**

INSPECTION DATE	2025/3/10	CATEGORY	自走式破砕機 MOBILE CRUSHER			
MAKE	KOBELCO		MODEL	KMC200		
SERIAL	WZ-01040		STAMP	WZ-01040		
HR METER	7030	HR	Odometer	km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600G	TIRE	

ENGINE	MODEL	S/N			
Oil leakage	FAIR · Attn		Oil	FAIR · Attn	
Blow-By	FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color	FAIR · Attn	
Sound	FAIR · Attn		EPA	YES · NO	

CONDITION	FAIR · Attn
磁選機吊り具破損、落下、フィーダーに干渉あり HANGING PARTS FOR MAGNETIC SEPARATOR: BROKEN, FALLING DOWN (INTERFERING WITH FEEDER) フィーダーガイドローラー偏摩耗あり、アクセルレバー固い、セル異音あり GUIDE ROLLER OF FEEDER: UNEVEN WEARING, ACCELERATOR LEVER: HEAVY, STARTER MOTOR: NOISES	

<b>UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照</b>			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
<b>COMMENT</b>			
ラジエーターザーブタンク破損あり RADIATOR RESERVE TANK: BROKEN			
給油口キャップ変形あり、緩い、ロック不良 FUEL CAP: DISTORTED, LOOSE, UNABLE TO CLOSE			
モニターノイズ多い、画面見えない MONITOR: ALMOST NOT DISPLAYING (UNABLE TO READ)			
燃料タンク内濁りあり FUEL IN TANK: CLOUDY			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
 この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。