INSPECTION SHEET 検品書
MOTOR GRADER グレーダー

INSPECTION DATE	2025/3/25	MAKE	MITSUBISHI		MODEL	MG150	
SERIAL	1G100291			STAMP	1G100291		
HR METER	5414 HR	Odometer	9485 km		YEAR	YR	
SCARIFIER	YES ・ NO	7		BLADE	2800 mm		
CAB/CNP	CAB / CNP / NONE			TIRE SIZE	10.00-20		

ENGINE : MODEL S/N 008218		
Oil leakage	FAIR ・ Attn	
Blow-By	FAIR ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	FAIR ・ Attn	
Oil	FAIR ・ Attn	
Exhaust Color	FAIR ・ Attn	黒煙小 A LITTLE BLACK FUMES
US EPA	YES ・ NO	
OPERATION PUMP		
Sound	FAIR ・ Attn	
Oil leakage	FAIR ・ Attn	
Power	FAIR ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR ・ Attn	
Oil Cooler	FAIR ・ Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	PS ・ DD	
Transmission	FAIR ・ Attn	
Travel	FAIR ・ Attn	
FOOT BRAKE	FAIR ・ Attn	
PARKING BRAKE	FAIR ・ Attn	不良 MALFUNCTION
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN ・ FAIR ・ DIRTY	
Operator's Seat	FAIR ・ Attn	破れあり CUT
Glasses	FAIR ・ Attn	Fひび割れあり UPPER WINDSHIELD: CRACKED
AirCon	A/C ・ H/C ・ H only ・ C only ・ None	
HYD. CYLINDER		
For Blade	FAIR ・ Attn	
For Scarifier	FAIR ・ Attn	
Articulate	FAIR ・ Attn	*1

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4
TIRE WEAR	FAIR ・ WORN ・ UNEVEN WEAR

COMMENT

ヒーター風出ない HEATER: NOT BLOWING AIR

左側タイヤチルトシリンダーメッキ剥がれあり

TILT CYLINDER FOR FRONT LEFT TIRE: COATING PEELED

*1 右側メッキ剥がれあり RIGHT CYLINDER: COATING PEELED

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。