

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/4/24	MAKE	CAT	MODEL	321C
SERIAL	CAT0321CLKBB00208		STAMP	CAT0321CLKBB00208	
HR METER	7799	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600G	

ENGINE : MODEL		S/N	7JK97197
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	(YES) · NO		
MAIN PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
INTERIOR See Photos. 写真参照			
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · (DIRTY)		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn		
Glasses	FAIR · Attn		
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	(FAIR) · Attn		
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn		
Arm	(FAIR) · Attn		
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn		
BKT	(FAIR) · Attn		
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn		

UNDERCARRIAGE :		See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			2
COMMENT			
コンクリート付着あり CONCRETE STAINS			
シュールリンク固着 TRACK LINKS: STUCK			
BKT	(STD) SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER()		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	MULTI · 2 · (NO)		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi	
COMMENT			
リペイントあり REPAINTED			
モニター不良 MONITOR: MALFUNCTION			
アクセル: スナップスイッチ ACCELERATOR: SNAP SWITCH			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。