

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/5/19	MAKE	HITACHI	MODEL	ZX135US-3
SERIAL	HCM1R400J00084473			STAMP	HCM1R400J00084473
HR METER	3891(ERROR) HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	500G

ENGINE : MODEL		4JJ1	S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	YES · (NO)		
MAIN PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE	
Travel	(FAIR) · Attn		
INTERIOR See Photos. 写真参照			
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE	
Glasses	(FAIR) · Attn		
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	(FAIR) · Attn		
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn		
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn		
BKT	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn		

UNDERCARRIAGE :		See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	
COMMENT			
左右ピンブッシュ割れ多数あり MANY PIN BUSHES: BROKEN			
トラックローラーガタあり SOME TRACK ROLLERS: LOOSE			
BKT	STD / SLOPE / NARROW / (SKELETON) / OTHER()		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	(MULTI) · 2 · NO		
ARM-CRANE	(YES) · NO	*1	
BLADE	(YES) · NO		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi	
COMMENT			
A/C風が出ない A/C: NOT BLOWING AIR			
*1 アームのエラー消えない WARNING LAMP FOR ARM: ON			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。