## INSPECTION SHEET 検品書
## OTHER その他

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2025/6/5 | CATEGORY | 振動ローラー HAND-GUIDE ROLLER | | | | |
| MAKE | TAIKYOKU | | | MODEL | TWR-550RD | | |
| SERIAL | 8802623 | | | STAMP | NOT FOUND | | |
| HR METER | UNKNOWN HR | Odometer | km | | YEAR | YR | |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE | SHOE | | | TIRE | | |

| ENGINE | MODEL | | S/N | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil leakage | FAIR・Attn | | Oil | FAIR・Attn | |
| Blow-By | FAIR・Attn | A LITTLE ・MIDDLE ・SEVERE | Exhaust Color | FAIR・Attn | 白煙あり WHITE FUMES |
| Sound | FAIR・Attn | | EPA | YES・NO | |

| CONDITION | FAIR ・ Attn | |
|---|---|---|
| 前後散水しない UNABLE TO SPRINKLE | | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | | |
|---|---|---|---|
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | TIRE WEAR | FAIR ・WORN・ UNEVEN WEAR |
| COMMENT | | | |
| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | | |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。