

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/6/4	MAKE	KOBELCO	MODEL	SK200-8
SERIAL	YN12-56861		STAMP	YN12-56861	
HR METER	19572	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	790G	

ENGINE : MODEL		J05E	S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	(YES) · NO		
MAIN PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	FAIR · (Attn)	ゴリゴリ感あり RATTLING	
Travel	(FAIR) · Attn		
INTERIOR See Photos. 写真参照			
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · (DIRTY)		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり TORN	
Glasses	(FAIR) · Attn		
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	(FAIR) · Attn		
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	右側油漏れあり RIGHT CYLINDER: OIL LEAKING	
Arm	(FAIR) · Attn		
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn		
BKT	FAIR · (Attn)	ガタ大 MUCH LOOSE	
BKT Cylinder	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING	

UNDERCARRIAGE :		See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2	
COMMENT			
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER()		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	(MULTI) · 2 · NO		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	(YES) · NO	Breaker only · Multi	*1
COMMENT			
B172エラー表示あり "B172" ERROR DISPLAY			
*1 右側油圧配管アーム側繋がっていない、油圧掛からない			
*1 RIGHT HOSES: PARTLY MISSING,			
UNABLE TO SUPPLY ANY HYDRAULIC PRESSURE			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。