

INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2025/6/5	MAKE	TCM	MODEL	FD40T2		
SERIAL	44E01101			STAMP	NOT FOUND		
HR METER	2917 THOUSANDS PLACE: UNKNOWN	HR	Odometer	-	km	YEAR	YR
CAB/CNP	CAB / CNP / NONE			TIRE SIZE	F: 300-15 R: 7.00-12		
MAX LIFTING HEIGHT	3.0	m	VIEW	MONO	FORK LENGTH	1050	mm
FORK SPEC	全回転フォーク ROTARY FORK						

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · (DIRTY)	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUT
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	FAIR · (Attn)	右側油漏れ小 RIGHT CYLINDER: OIL LEAKING

UNDERCARRIAGE :		See Photos. 写真参照
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT		
フォーク回転動作:油圧が掛かる音がするが動作しない ROTARY FORK: UNABLE TO ROTATE (JUST SOUND BY HYDRAULIC PRESSURE) 		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。