

INSPECTION SHEET 検品書
MOTOR GRADER グレーダー

INSPECTION DATE	2025/7/11	MAKE	KOMATSU	MODEL	GD605A-3					
SERIAL	54072			STAMP	G60A3-54072					
HR METER	12	HR	Odometer	47651	km	YEAR	1984	YR		
SCARIFIER	YES	NO	8		BLADE	4010			mm	
CAB/CNP	CAB	/	CNP	/	NONE	TIRE SIZE				14.00-24 20PR

ENGINE : MODEL 6D125-1 S/N 12871					
Oil leakage	FAIR	Attn	*1		
Blow-By	FAIR	Attn	A LITTLE MIDDLE SEVERE		
Sound	FAIR	Attn			
Oil	FAIR	Attn			
Exhaust Color	FAIR	Attn			
US EPA	YES	NO			
OPERATION PUMP					
Sound	FAIR	Attn			
Oil leakage	FAIR	Attn			
Power	FAIR	Attn			
COOLING SYSTEM					
Radiator	FAIR	Attn			
Oil Cooler	FAIR	Attn			
TRANSMISSION & TRAVEL					
T/M TYPE	PS	DD			
Transmission	FAIR	Attn			
Travel	FAIR	Attn			
FOOT BRAKE	FAIR	Attn			
PARKING BRAKE	FAIR	Attn	ライニング外れあり BRAKE LINING: COME OFF		
INTERIOR See Photos. 写真参照					
INTERIOR COND.	CLEAN	FAIR	DIRTY		
Operator's Seat	FAIR	Attn	破れ、穴あり、2シート CUTS, 2 SEATS		
Glasses	FAIR	Attn			
AirCon	A/C	H/C	H only C only None		
HYD. CYLINDER					
For Blade	FAIR	Attn	*2		
For Scarifier	FAIR	Attn	*3		
Articulate	FAIR	Attn			

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR WORN UNEVEN WEAR
COMMENT	
リペイントあり REPAINTED	
タコメーター TACHOMETER: 45749km	
ヒーター2個あり、イス下ヒーター故障あり	
W/2 HEATERS, HEATER UNDER THE SEAT: MALFUNCTION	
コントロールバルブ付近にじみあり	
AROUND CONTROL VALVE: OIL OOZING	
左右Fステアリングシリンダー油漏れあり	
FRONT STEERING CYLINDERS: OIL LEAKING	
スピードメーター不良 SPEED METER: MALFUNCTION	
フリーニングシリンダー油漏れあり(吸着マットあり)	
FRONT LEANING CYLINDER: OIL LEAKING (W/ABSORPTION MAT)	
*1 エキゾーストマニホールド下にじみあり	
LOWER PART OF EXHAUST MANIFOLD: OIL OOZING	
*2 シフトシリンダーサビあり SHIFT CYLINDER: RUSTY	
*3 左右シリンダーサビあり(吸着マットあり)	
*3 CYLINDERS: RUSTY (W/ABSORPTION MAT)	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	
3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。