

INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2025/7/18	MAKE	CAT	MODEL	D4H
SERIAL	3AC04140			STAMP	3AC04140
HR METER	6001	HR	SHOE	760LGP	YEAR 1991 YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / PAT / ANGLE / OTHER			CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE

ENGINE : MODEL 3204DI S/N 45V95838	
Oil leakage	☒ FAIR · Attn
Blow-By	☒ FAIR · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	☒ FAIR · Attn
Oil	☒ FAIR · Attn
Exhaust Color	☒ FAIR · Attn
US EPA	YES · ☒ NO
OPERATION PUMP	
Sound	☒ FAIR · Attn
Oil leakage	☒ FAIR · Attn
Power	☒ FAIR · Attn
COOLING SYSTEM	
Radiator	☒ FAIR · Attn
Oil Cooler	☒ FAIR · Attn
TRANSMISSION & TRAVEL	
T/M TYPE	PS · ☒ DD DIFF. STEERING YES · ☒ NO
Transmission	☒ FAIR · Attn
Travel	☒ FAIR · Attn
INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · ☒ FAIR · DIRTY
Operator's Seat	☒ FAIR · Attn 破れあり CUTS
Glasses	FAIR · Attn
AirCon	A/C · H/C · ☒ H only · C only · None
BLADE & CYLINDERS	
BLADE	☒ FAIR · Attn
CYLD.(R)	☒ FAIR · Attn にじみ小 OIL OOZING
CYLD.(L)	☒ FAIR · Attn
TILT CYLD	☒ FAIR · Attn
ANGLE CYLD	FAIR · ☒ Attn *1

UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT	
Ripper MULTI · S/S Shanks PCS	
Ripper CYLD.	FAIR · Attn
EQUALIZER BAR	FAIR · Attn
COMMENT	
ヒーターファンコントロールつまみ固着あり HEATER AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT KNOB: STUCK *1 左右サビ、にじみあり CYLINDERS: RUSTY, OIL OOZING	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) 3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。