

INSPECTION SHEET 検品書

OTHER その他

INSPECTION DATE	20255/8/21	CATEGORY	自走式破砕機 MOBILE CRUSHER		
MAKE	KOMATSU		MODEL	BR380JG-1	
SERIAL	1032		STAMP	NOT FOUND	
HR METER	9839	HR	Odometer	km	YEAR YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP <input checked="" type="radio"/> NONE		SHOE	500G	TIRE

ENGINE	MODEL	S/N			
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn		Oil	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn		EPA	<input checked="" type="radio"/> YES · NO	

CONDITION	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn	
コンベア後ろリフトシリンダー、左側クラッシャーシリンダー油漏れあり LIFT CYLINDER OF REAR PART OF CONVEYOR & LEFT CRUSHER CYLINDER: OIL LEAKING		
コンベア摩耗、破れあり CONVEYOR: WORN, CRACKED		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT		
コンベアリフト下がらない(上げ下げしていると少しずつ落ちる)		
CONVEYOR LIFT: UNABLE TO LOWER (ABLE TO GO DOWN LITTLE BY LITTLE BY OPERATION OF LIFTING UP & DOWN)		
付属品:コンベアゴム、リモコン、チャージャー、バッテリー CONVEYOR BELT, REMOTE CONTROL, CHARGER, & BATTERY AS SPARE		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。