

INSPECTION SHEET 検品書  
EXCAVATOR バックホー

|                 |                                            |      |       |                   |      |
|-----------------|--------------------------------------------|------|-------|-------------------|------|
| INSPECTION DATE | 2025/8/26                                  | MAKE | CAT   | MODEL             | 320D |
| SERIAL          | CAT0320DABW?????1 SOME LETTERS: UNREADABLE |      | STAMP | CAT0320DABWZ08041 |      |
| HR METER        | 4503 / 4505 HR                             |      | YEAR  | YR                |      |
| CAB/CNP         | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE     |      | SHOE  | 600G              |      |

|                  |                                      |                            |          |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| ENGINE : MODEL   |                                      | S/N                        | GDC72126 |
| Oil leakage      | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Blow-By          | (FAIR) · Attn                        | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |          |
| Sound            | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Oil              | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Exhaust Color    | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| US EPA           | YES · (NO)                           |                            |          |
| MAIN PUMP        |                                      |                            |          |
| Sound            | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Oil leakage      | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Power            | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| COOLING SYSTEM   |                                      |                            |          |
| Radiator         | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Oil Cooler       | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| OPERATING SYSTEM |                                      |                            |          |
| Swing            | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Travel           | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| INTERIOR         |                                      | See Photos. 写真参照           |          |
| INTERIOR COND.   | CLEAN · (FAIR) · DIRTY               |                            |          |
| Operator's Seat  | (FAIR) · Attn                        | 穴あり HOLES                  |          |
| Glasses          | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| AirCon           | (A/C) · H/C · H only · C only · None |                            |          |
| BOOM / ARM / BKT |                                      |                            |          |
| Boom             | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Boom Cylinder    | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Arm              | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| Arm Cylinder     | (FAIR) · Attn                        |                            |          |
| ATTACHMENT       | (FAIR) · Attn                        | ガタあり LOOSE                 |          |
| BKT Cylinder     | (FAIR) · Attn                        |                            |          |

|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---|
| UNDERCARRIAGE :                                                                                                                            |                                              | See Photos. 写真参照       |   |
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)                                                                               |                                              |                        | 3 |
| COMMENT                                                                                                                                    |                                              |                        |   |
| 左Fキャリアローラー偏摩耗あり<br>FRONT LEFT CARRIER ROLLER: UNEVEN WEARING                                                                               |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
| BKT                                                                                                                                        | (STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( ) |                        |   |
| Lever                                                                                                                                      | LONG · (WRIST)                               |                        |   |
| Multi                                                                                                                                      | (MULTI) · 2 · NO                             |                        |   |
| ARM-CRANE                                                                                                                                  | (YES) · NO                                   | *1                     |   |
| BLADE                                                                                                                                      | YES · (NO)                                   |                        |   |
| OFFSET                                                                                                                                     | YES · (NO)                                   |                        |   |
| OFFSET Cylinder                                                                                                                            | FAIR · Attn                                  |                        |   |
| Piping                                                                                                                                     | (YES) · NO                                   | Breaker only · (Multi) |   |
| COMMENT                                                                                                                                    |                                              |                        |   |
| バックカメラ曇りあり BACK MONITOR: BLURRED<br>*1 クレーンモード中ブーム起こし、アーム伸ばし不可<br>*1 UNABLE TO GO UP THE BOOM or OPEN THE ARM<br><br>IN THE ARM-CRANE MODE |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
|                                                                                                                                            |                                              |                        |   |
| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)                                                                       |                                              |                        | 3 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。